

LISTA DE CONTROL DE FUENTES TÍPICAS DE IGNICIÓN

- **Trabajo en caliente: corte, quema, soldar, triturar.**
- **Chispas o brasas de lo anterior.**
- **Áreas de fumadores**
- **Electricidad: sistemas de cableado, circuitos recalentados, calentadores, sistemas de frío, microondas, hornos de convección, cafeteras, cualquier equipo alimentado por electricidad.**
- **Cables de extensión desgastados o sobrecargados.**
- **Rayos**
- **Conexiones flojas en sistemas de alto voltaje.**
- **Calentadores del edificio o ambientales de gas/propano.**
- **Calentadores portátiles de llama abierta donde se pueden usar sistemas permanentes.**
- **Combustión espontánea: trapos aceitosos, virutas metálicas con aceite bajo la luz del sol caliente.**
- **Baterías que no se han quitado adecuadamente de los autos.**
- **“Partes calientes” de la trituradora**
- **Sistemas de escape calientes de camiones y equipo móvil**
- **Baterías de litio sin descargar en autos, herramientas eléctricas inalámbricas, juguetes de niños, fregaderos automáticos, scooters eléctricos, algunos carros de compras, desechos electrónicos, teléfonos celulares, laptops, cigarrillos electrónicos, monitores, cualquier dispositivo alimentado por baterías de litio AAA o AA.**
- **Estufas, hornos, parrillas para barbacoa con encendedores con pulsador.**
- **La fricción de rodamientos sobrecalentados en cintas transportadores, equipos, debido a la falta de lubricación o camiones grandes cuando los frenos no se liberan adecuadamente.**
- **Brasas traídas por el viento de fuego en el vecindario.**

- **SU LISTA DEBE SER ESPECÍFICA PARA EL SITIO**